



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – I.

Veřejná zakázka: Zateplení budov v areálu Oblastní nemocnice Trutnov

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546

Způsob zadání: vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen zákon), zveřejněné na IS VZ US pod evidenčním číslem VZ 60053528 dne 3.12.2010

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky:

1) Objekt-jihní křídlo střecha : Nejsou ve výkazu výměr duplicitně nějaké položky? Např. provedení povlakových krytin a tesařských konstrukcí? Položky se vyskytují v oddílu PSV (Povlakové krytiny, tesařské konstrukce) i v oddílu HSV – Lešení.

Odpověď:

Položky, které se vyskytují v oddílu PSV (povlakové krytiny, tesařské konstrukce) se vztahují ke konstrukci vlastní střechy objektu. Obdobné položky obsažené v oddílu HSV (lešení) jsou položky, které zahrnují provizorní zakrytí střechy při vlastní realizaci.

Realizace bude prováděna za provozu a nesmí dojít k zatékání do objektu v případě nepříznivého počasí. Těmito položkami budou uhrazeny práce na provizorním zakrytí v návaznosti na předpokládaný způsob a technologii realizace stavby. Provozovatel nemocnice upozorňuje, že veškeré práce budou prováděny za plného provozu nemocnice a uchazeči tuto skutečnost musí zohlednit ve svých nabídkových cenách.

2) Objekt – jihní křídlo fasády: Prosím o bližší specifikaci pol. č. 68 – Napojení koridoru na fasádu (1 kpl)

Odpověď:

Tato položka je v rozpočtu omylem. Tuto položku uchazeči neocení, bude vypuštěna. Koridor navazuje na fasádu východního křídla, kde je napojení uvedeno pod položkou 52.

3) Není duplicitně položka č. 72 a č. 73? Úprava stávajících zábradlí k nové fasádě, pokud, tak o jaké zábradlí se jedná?

Odpověď:

Jedná se o zábradlí u schodiště 1. PP jižního křídla a o zábradlí na balkoně u dětského oddělení viz AR 12, AR 13.

4) PD řemesla - v zadávací dokumentaci chybí PD některých řemesel, ač jsou jejich dodávky uvedeny v "rekapitulaci stavby". Např.u Jižního křídla chybí pro VZT podrobnější popis rozsah demontáží. Na CD je v adresáři PD soubor obsahující pouze "slepý" VV, který ale u několika položek neobsahuje MJ a množství.

Odpověď:

Odpověď bude zaslána s dalšími dodatečnými informacemi koncem tohoto týdne.

5) Vých.křídlo (střecha) - chybí specifikace a rozměry plast.výplně otvoru uvedeného v zadávacím VV

Odpověď:

Jedná se o plastové dveře vstupní z ½ zasklení dvojsklem do otvoru 930/1970, pravé, dovnitř otevíravé, barva bílá (viz AR 2 – do bývalé strojovny výtahu).

6) Jižní křídlo (střecha i fasáda) - chybí výpis nových plastových oken (viz zmínka ve výkrese č.AR 9-12, pol.č.6 k fasádě JK)

Odpověď:

Na fasádě jižního křídla jsou již všechna okna vyměněna.

Na střeše se jedná o dva kusy plastových tepelně izolačních dveří vstupních viz výkres střechy.

1x plastové dveře pro otvor 800/1600 pravé dovnitř otevíravé plně bílé

1x plastové dveře pro otvor 930/1970 z ½ zasklené, pravé ven otevíravé bílé

Viz výkres AR 2 Rekonstrukce střechy jižního křídla

7) Jižní a východní křídlo (fasáda) - ve specifikaci hliníkových výplní jižního křídla je uvedeno, že barva bude v lazur.laku (??), odstín ale není uveden (pouze odkaz na chybějící barevné řešení). Ve specifikaci hliníkových výplní východního křídla je uvedeno, že barva bude v nátěru - odstín opět není uveden (pouze odkaz na chybějící barevné řešení). Dtto neuvádí u těchto prvků pohledy.

Odpověď:

Hliníkové stěny a dveře – povrchová úprava:

kvalitní prášková barva + dvousložkový bezbervý lak, společně vypálení.

Jižní křídlo

Dveře 40/P vstupní odstín RAL 5007 šedomodrá

Dveře 42/P vnitřní odstín RAL 5007šedomodrá

Východní křídlo

Venkovní dveře + venkovní stěna 32, 34 odstín RAL 5007 šedomodrá

Vnitřní dveře + vnitřní stěna 37, 38 odstín RAL 5007 šedomodrá

V Trutnově dne 14.12.2010

ing. Jan Tomek
zástupce zadavatele
administrátor VZ